MONTÁŽ SPOJKY:

1. Odřízněte trubku v místě, kde není mechanicky poškozená.
2. Odstraňte otřepy a případně vyrovnejte průměr pomocí pertlovačky, tak aby trubka nebyla nikde deformovaná.
3. K určení hloubky použijte přípravný nástroj (prodává se samostatně).
4. Označte hloubku vložení.
5. Zatlačte do kleštin.
6. Znovu zkontrolujte průzor na spojce.

DEMONTÁŽ SPOJKY:

Chladicí systém musí být před odpojením spojky odborně zbaven chladiva odsátím. Stisknutím uvolňovacího prvku s odpojovací svorkou trubku ze spojky vyjměte. Ujistěte se, že tvarovka a trubka nejsou poškozené. Armatura a trubka by neměly být poškozené cizími předměty a neměly by mít žádné známky poškození na vnějším průměru. Nezasunujte prsty do pojistného kroužku uvnitř spojky.

UPOZORNĚNÍ:

Práce s chladivy je určena pouze odborně způsobilým osobám s příslušným certifikátem podle zákona č. 73/2012 Sb.

Tabulka tlakové ztráty a průtoku pro Pro-Fit Quick Connect																
Rozměr		90° koleno			Redukované koleno			Redukce			Závitová spojka			Spojka přímá		
Průměr (palec)	Vnitřní průměr (mm)	CV	Tlaková ztráta (kPa)	Ekvivalentní vzdálenost (mm)	CV	Tlaková ztráta (kPa)	Ekvivalentní vzdálenost (mm)	CV	Tlaková ztráta (kPa)	Ekvivalentní vzdálenost (mm)	CV	Tlaková ztráta (kPa)	Ekvivalentní vzdálenost (mm)	CV	Tlaková ztráta (kPa)	Ekvivalentní vzdálenost (mm)
1/4"	8.00		0.76	119		1.39	216		0.25	40		0.13	18		0.13	18
3/8"	10.92		0.56	162		1.02	296		0.19	55		0.09	27		0.09	27
1/2"	13.84		0.44	204		0.81	372		0.15	67		0.07	34		0.07	34
5/8"	16.91	0.94	0.36	250	0.89	0.66	457	0.98	0.12	82	0.99	0.06	43	0.99	0.06	43
3/4"	19.94		0.31	293											0.05	49
7/8"	26.04		0.24	384											0.04	64